



**POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS**  
**CORPO DE BOMBEIROS**  
**DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO**  
**CONSULTA TÉCNICA nº CCB-013/221/06**



<b>ASSUNTO</b>		<b>LEGISLAÇÃO REFERENTE</b>
Sistema de detecção de chuveiros automáticos		Decreto Estadual nº 46.076/01
<b>DOCUMENTO</b>	E-mail, de 06 de janeiro de 2006	6º GB

**1. CONSULTA EFETUADA:**

**1.1** Solicitação de parecer quanto à exigência do Sistema de detecção além de chuveiros automáticos como substituição da Compartimentação horizontal para ocupação I-2, conforme consta na tabela 6l.1 do Decreto Estadual nº 46.076/01.

**1.2** Esclareço que na ocupação I-3 (mais grave) e em outras ocupações (depósito) a Compartimentação Horizontal pode ser substituída apenas por chuveiros automáticos, o que nos parece mais coerente.

**2. RESPOSTA:**

**2.1** Após análise, concluí-se que para ocupações do grupo I-2 a compartimentação horizontal (poderá) ser substituída somente por sistema de chuveiros automáticos.

São Paulo, 20 de janeiro de 2006

**MARCOS MONTEIRO DE FARIA**  
Maj PM Chefe Interino